

10-3-1 مكافحة التربات الملحية:

تتم مكافحة التربات الملحية، إما بالوقاية من ترسبها أو بحلها بعد ترسبها . وبشكل عام تقسم أساليب الوقاية من التربات الملحية إلى :

1 - الطرق الفيزيائية: وتتضمن تنفيذ بعض الإجراءات بهدف التقليل من كمية المياه المنتجة كعزل المحالات المماهة أو بالتأثير على المياه بالعوامل الفيزيائية مثل الحقل المغناطيسي ، الحقل الكهربائي والأمواج الصوتية بترددات معينة.

2 - الطرق الكيميائية: وتعتمد على استخدام مواد كيميائية تمنع ترسب الأملاح فمثلاً تعتبر مركبات الفوسفات العضوية مواداً فعالة لمنع ترسب أملاح الكربونات والكبريتات. وتستخدم في الصناعة طائفة واسعة من المواد التي لا مجال لذكرها هنا، ولكنها جميعها تميز بمواصفات مشتركة تقريباً، حيث يتمتزج أغلبها مع موائع التأكل ولا تؤثر على خواصها إضافة إلى أنها لا تساعد على تشكيل مستحلبات بين الم تكتفات العازية ومحاليل (ميتانول – ماء) ولا تسبب تشلّك رغوة.

أظهرت الدراسات إلى أن مانع ترسب الأملاح، يكون فعالاً فيما إذا استخدم بمعدل 20g لكل $1M^3$ مياه، حيث يتم إيصاله إلى القعر بشكل مشترك مع مانع التأكل والميتانول من خلال أنابيب حقن الميتانول . إلا أن الحقل المشترك قد لا تكون مجدية في جميع الآبار لأن الكمية التي تصل إلى قعر الآبار، قد لا تكون كافية بحيث تتناسب مع حجم المياه. لذلك في مثل هذه الحالة أو عندما لا تكون أنابيب حقن الميتانول موجودة، فإنه يعمد إلى تحاشي ترسب الأملاح على كامل طول البئر عن طريق حقن مانع ترسب الأملاح في المنطقة المجاورة لقعر البئر، بعد مزجه مع مجموعة من المواد الكيميائية التي تسهم في تحقيق الهدف، ومن خلال التجارب العملية أوجد أن التركيب للمزيج يكون وفق النسب المئوية الكتالية التالية:

12.5	حمض كلور الماء تركيز 20%
0.35	مقللات توتر سطحي
13.0	بقايا إماهة أوكسيد الاليتين (بولي غليكول)
72.5	مياه

يلعب حمض كلور الماء دوراً في إبطاء سرعة غسل مانع التربس من الصخور . أما الهدف من إضافة مقلل التوتر السطحي هو الحصول على بنية رغوية، مما يساهم في زيادة التغلغل في الطبقة من جهة ويزيد من قوة التصاق الطبقة الرقيقة من المياه على سطح الصخر . ويضاف البولي غليكول، بهدف زيادة لزوجة البنية الرغوية ويقلل من سرعة تفاعل حمض كلور الماء مع الصخور الكربوناتية.

يتطلب حقن المزيج في البئر ، القيام ببعض الأعمال التمهيدية ، حيث يجب تنظيف قاع البئر من التربسات الملحية الموجودة ومن الشوائب والسوائل المتجمعة خلال عملية الاستثمار ، بعد ذلك يتم إجراء اختبار للبئر لتحديد كمية المياه المنتجة مع الغاز بدقة ومن ثم تحضر الكمية المطلوبة من مانع التربس بالعلاقة مع كمية المياه.

تحدد كمية مانع التربس $G(\text{kgr})$ اللازمة للحقن في المنطقة القاعية بالعلاقة:

$$G = 10^{-3} G_0 \cdot Q_w \cdot A \cdot t \quad (10-19)$$

حيث أن :

- كمية مانع التربس المقترحة لمعالجة $1M^3$ من المياه المنتجة $10^{-3} \text{kgr}/M^3$.

- حجم المياه المنتجة M^3/day .

- زمن استمرار فعالية مانع التربس باليوم.

- عامل عدم انتظام جرف مانع التربس ($A = 1.5-2$).

تستخدم الكمية الحسابية G لتحضير محلول مانع التربس في المياه العذبة أو مع المواد الأخرى المذكورة أعلاه بتركيز $(1-5)\%$.

تحسب كمية محلول اللازمة للحقن في المنطقة القاعية بالعلاقة:

$$V_p = 100G / C_u \cdot \rho_p \quad (10-20)$$

حيث أن:

- تركيز مانع ترسب الأملاح في المحلول %.

- كثافة المحلول ρ_p .kgr/M³

أما حجم السائل (الماء) أو (ماء + ميتanol) الناقل للمحلول إلى الطبقة فيحدد بالعلاقة

$$V_t = \pi m \cdot H R^2 + V_t \quad (10-21)$$

حيث أن:

- مسامية المنطقة القاعية %.

- سماكة الطبقة M.

- المسافة التي يخترقها مانع الترسب في الطبقة M.

- حجم المواسير في البئر.

وينصح عملياً باستخدام الغاز لدفع محلول مانع الترسب إلى الطبقة . بعد عملية الحقن تغلق البئر h(20-24) ومن ثم توضع في الإنتاج، وتعاد عملية الحقن عندما ينخفض محتوى مانع الترسب في المياه المنتجة.

10-4- إنتاج الغاز الحامضي :Sour Gas Production

تحتوي العدد من مكامن الغاز الطبيعي على كبريتيد الهيدروجين (H₂S) وثاني أوكسيد الكربون (CO₂). يُسمى هذان الغازان بالغازين الحامضيين (acid gases) لأنهما يشكلان محلولين حامضيين بوجود الماء، ويدعى الغاز حامضياً إذا كان يحتوي على كميات من H₂S أعلى من الحدود المسموح بها صناعياً . وتقدر عادة بأربعة أجزاء لكل مليون جزء (4 PPM). ويتضمن إنتاج هذه الغازات عدة مشاكل: التسمم، التآكل وترسب الكبريت.

10-4-1 تآكل المعدات المعدنية:

يمكن تعريف التآكل بأنه التلف الذي يصيب المعدن بسبب التفاعل مع البيئة المحيطة. يحدث التآكل بسبب (H₂S) في ثلاثة طرق:

١ - بوجود الماء يشكل H_2S محلولاً حامضياً يسبب التفriter (النخر) وقدانًا مستمراً للمعدن.

٢ - الهاشة الناتجة عن انتشار الهيدروجين إلى داخل المعدن.

٣ - التصدع بالإجهاد التآكلي (Stress Corrosion Cracking).

في النوع الأول من التآكل، يتفاعل H_2S مع الفولاذ مشكلاً طبقة رقيقة هشة على سطح المعدن يقوم تيار الغاز بجرف هذه الطبقة مودياً إلى تسريع معدل التآكل بشكل ملحوظ.

يحدث انتشار الهيدروجين الذري (H) من السطح المتفاعل للفولاذ إلى داخل التركيب البلوري للفولاذ بسبب صغر قطر الذرة (1.74 Å). وهناك يتغير الهيدروجين الذري إلى هيدروجين جزيئي غير منتشر مكوناً بذلك ضغوطاً موضعية عالية وذلك بسبب ازدياد قطر الجزيء (3.48 Å) وبشكل منطقة ضعف في المعدن وهذا هو سبب تسميته بالهاشة الهيدروجينية.

يسمي صدع الإجهاد التآكلي أحياناً بصدع السلفايد والذى ينتج عن تحول الفولاذ إلى بنية هشة بانتشار الهيدروجين الذري إلى داخل التركيب البلوري وبالتالي يحدث التصدع تلقائياً. ويجب أن تتوفر ثلاثة عوامل قبل حصول هذه الظاهرة:

- أن تكون المواد قابلة لصدع الإجهاد التآكلي، وهذا قد يشمل أي مادة كربونية (سبكة أو الفولاذ المقاوم للصدأ).


- تواجد غاز H_2S والماء (في الحالة السائلة).

- يجب أن يكون المعدن معرضاً للإجهادات الحركية أو الساكنة.

يحصل الفعل التآكلي لغاز H_2S بموجب المعادلة:



يحدث التآكل بفعل غاز CO_2 عندما يذوب في الماء مشكلاً حمض الكربون الذي يخفض قيمة PH للماء ويزيد من قدرتها على التآكل.



يعتبر الضغط في آبار الغاز وعند درجات الحرارة العالية نسبياً، العامل المتحكم الذي يؤثر على قابلية CO_2 على التآكل ويستخدم الضغط الجزيئي P_{CO_2} لغاز CO_2 كمعيار للتبؤ بالتآكل في الآبار الغازية المنتجة لغاز CO_2 ، حيث يمكن اعتماد الحدود التالية 1 - قيمة P_{CO_2} الأعلى من 30 Psia تدل على التآكل.

2 - قيمة P_{CO_2} المحصورة بين 3 و 30 Psia قد تدل على التآكل.

3 - قيمة P_{CO_2} الأقل من 3 Psia لا يعتبر عادة عاملاً مساعداً على التآكل.

عندما يتواجد H_2S مع CO_2 ، يكون الفعل التآكري أكبر من غاز H_2S بمفرده، ويمكن للكميات الضئيلة من الأوكسجين أن تسرع من التآكل بشكل كبير.

4-10-2- الوقاية من التآكل باستخدام موائع التآكل:

طبقت العديد من الطرق لحماية تجهيزات الآبار الغازية من التآكل، ولكننا هنا في هذا الفصل سوف نقتصر على استعراض الطرق الأوسع استخداماً والتي أعطت نتائج جيدة من الناحية العملية.

a- طريقة إزاحة مانع التآكل ضمن مواسير الإنتاج:

:The tubing displacement method

يتم في هذه الطريقة حقن كمية من مائع التآكل في مواسير الإنتاج من الأعلى ومن ثم إزاحتها حتى القعر لضمان ملامسة مائع التآكل مع كامل السطح الداخلي للمواسير . ويعتبر дизيل أو الكوندنسات من أكثر المذيبات التي غالباً ما يتم اختيارها لخلط ما نزع التآكل و غالباً ما يستخدم الماء أو النتروجين أو الغاز الطبيعي لدفع الخليط إلى القعر. بالرغم من التأكيد بوضوح من ملامسة جميع السطوح مع مضاد التآكل إلا أن كمية الطبقة الرقيقة غير محددة . وإذا كان حجم خليط مضاد التآكل قليل وتم دفعه بسائل لا يمتزج معه، حينئذ قد يكون هناك عدم توزيع مناسب في جميع مناطق سطح مواسير

الإنتاج بسبب الجريان المحيزن في أسفل البئر . تحصل مثل هذه الحالة عندم ا يُزاح مضاد التآكل النقي أو المذاب في النفط باستخدام الماء أو الغاز .

b- طريقة حقن مائع التآكل باستخدام النتروجين:

:Method of inhibitor application using nitrogen gas

غالباً ما يستخدم غاز النتروجين لدفع كتلة معينة من خليط مائع التآكل إلى القعر ، أو يزاح الغاز الموجود في البئر بغاز النتروجين الذي يحمل مائع التآكل بشكل ضباب . يؤخذ النتروجين إلى موقع البئر في حالة سائلة، ثم يحول إلى الحالة الغازية تحت ضغط أكبر قليلاً من ضغط البئر . يُضغط غاز النتروجين في البئر حاملاً معه مانع التآكل على شكل قطرات، وتساعد الإزاحة السريعة على وصول قطرات الضباب هذه إلى قعر البئر . بعد أن يتم إغلاق البئر لبعض ساعات يستقر ضباب مضاد التآكل على جدران مواسير الإنتاج .

يفضل استئناف جريان البئر بمعدل ابتدائي قليل نسبياً ثم تتم زيادة هذا المعدل بشكل تدريجي . يمكن بهذه الطريقة تثبيت مائع التآكل على جدران المواسير وبذلك تكون كميته المررتدة إلى خارج البئر أقل ما يمكن .


c- طريقة المعالجة المستمرة بمائع التآكل:

:Method of continuous treatment with inhibitor

إن أفضل طرق الوقاية من التآكل فعاليةً وجداره بالاهتمام، تتم بإضافة مستمرة لمائع التآكل بكمية مناسبة إلى أسفل مواسير الإنتاج لتغطية سطحها الداخلي . وبهذه الآلية يمكن تجنب التآكل الدوري الذي يحصل في الطرق المعروضة في الفقرتين a, b. وبذلك يكون فقدان الإجمالي للمعدن أقل كثيراً على مدى حياة معدات البئر .

إن الطريقتين الأوسع انتشاراً لتوصيل مائع التآكل إلى قعر البئر، إما بحقن المادة في الفراغ الحلقي أو باستعمال مواسير ذات قطر صغير لنقل مائع التآكل إلى القعر .

تعتبر طريقة الحقن في الفراغ الحلقوي أكثر شيوعاً من الناحية العملية نظراً لبساطة التجهيزات مقارنة مع الأساليب الأخرى ، حيث يملأ الفراغ بين مواسير الإنتاج ومواسير التغليف بمانع التآكل ومن ثم يسلط ضغط على السطح ليجبر صمام حقن المواد الكيميائية (Chemical Valve) على الفتح فيدخل مانع التآكل إلى داخل مواسير الإنتاج. الشكل (10-9).



**الشكل (9-10) يوضح مخطط المعالجة المستمرة بمانع التآكل
عن طريق الفراغ الحلفي**

في بعض الأحيان يستخدم أنبوب مصنوع من سبائك معدنية ذو قطر صغير ومقاومة عالية وذلك جنباً إلى جنب مع مواسير الإنتاج بحيث يتصل الاثنان مع بعضهما عند قعر البئر . يجري حق المواد الكيميائية النقية خلال الأنابيب بواسطة مضخة لحقن السوائل بضغط عالي موجودة على السطح ، وقد يصل ضغط الحقن إلى قيم عالية جداً بسبب ضياعات الضغط نتيجة للاحتكاك وذلك تبعاً لعمق البئر . ومن أجل المحافظة على استمرار معدل جريان مناسب، يجب أن تكون لزوجة المواد المحفونة منخفضة عند تواجدها في الأنابيب وخالية من المواد الصلبة، ولهذا تزود المنظومة الإنتاجية بفلاتر ذات أحجام مسامية دقيقة لمنع احتمال انسداد الأنابيب بالمواد الصلبة .

تتميز هذه الطريقة بعدة حسناً:

- 1 - ضمان خلو مانع التآكل النازل إلى حجرة الحقن في أسفل البئر من الشوائب.
- 2 - صغر حجم الأنابيب، مما يقلل تأثيرات الوقت ودرجة الحرارة على مانع التآكل
- 3 - يمكن تغيير أنواع موانع التآكل ومعدلات الحقن بشكل سريع.
- 4 - تصميم المنظومة يقلل من احتمال الاتصال بين أنبوب الإنتاج والفراغ الحلفي.
- 5 - يمكن استخدام المنظومة للتسجيل المستمر لضغط قعر البئر.

10-4-3- تربس الكبريت (Sulfur deposition):

يمكن أن تظهر مشاكل تربس الكبريت خلال عمليات إنتاج الغاز الحامضي إذا ما توفر مصدر الكبريت وكان لتركيب المائع وتغيرات الضغط ودرجة الحرارة خصائصاً ملائمة لترسب الكبريت الحر.

هناك احتمال أكبر لترسب الكبريت فيما إذا:

- كانت محتويات H_2S عالية.

- كانت محتويات المركبات الثقيلة (C_{5+}) قليلة.


- لم تتوفر المركبات العطرية في الماء.

- كانت درجة حرارة وضغط قعر البئر عاليين.


- كانت تغيرات الضغط ودرجة الحرارة من التكوين إلى رأس البئر عالية.

كان يعتقد حتى السنوات الأخيرة بأنّ الكبريت المترسب على جدران مواسير

الإنتاج آتٍ من غاز H_2S أي يحدث انفصال الكبريت عن H_2S كما في التفاعل:



ولكن تبيّن حديثاً أنّ هذا الكبريت المترسب مصدره من المركب اللاعضوي H_2S_n ذو البنية البلورية المختلفة حسب قيمة n وهو يتشكّل وفقاً للتفاعل التالي:



وتترواح قيمة n بين (2-8) حيث أنّ الكبريت يكون مرتبطاً مع S في الشروط الطبقية من الضغط والحرارة العاليتين ولكن عند صعود الغاز المحمّل بـ H_2S_n إلى الأعلى يبدأ انفصال ذرات الكبريت من الغاز ويترسب على الجدران الداخلية لمواسير الإنتاج. ويختلف المجال الحراري الذي يترسب عنده الكبريت، وذلك بحسب البنية البلورية للكبريت، أي حسب العدد n ، ولكن أياً كان شكل البنية البلورية فإنه لا يحصل ترسب للكبريت عند حرارة أعلى من 118°C.

يمكن التحكم بترسب الكبريت إلى حد ما، وذلك بتحديد تغيرات الضغط ودرجات الحرارة بواسطة معدل الإنتاج وبالاستعانة بمجموعة متنوعة من المذيبات الفيزيائية المتوفرة للحقن في البئر لإزالة الكبريت في حال ترسّبه بكثرة قليلة أو متوسطة.

إن المذيبات التي تعمل بالاندماج الكيميائي للكبريت إلى داخل التركيب الجزيئي للمذيب تتميز بقدرة عالية جداً لنقل الكبريت وتستخدم في الحالات التي يكون فيها ترسّب الكبريت كبيراً.

من الضروري جداً أن يتم التمييز فيما إذا ترسب الكبريت في الطبقة، مواسير الإنتاج، خطوط التجميع أو في مدخل الفوائل فعندما يحصل ترسب الكبريت في مواسير الإنتاج وخطوط التجميع أو مدخل الفوائل، يمكن التقليل من كميته بالتسخين والمحافظة على ضغوط عالية أو يكن إزالتها بحقن المذيبات المناسبة بشكل دوري أو مستمر في حالة التعامل مع غاز خفيف يحتوي على نسبة عالية من (H_2S)، قد يكون من الضروري حقن مذيب في الطبقة أو إجراء غسل دوري للبئر.

10-4-4- إجراءات الأمان والسلامة عند إنتاج الغاز الحامضي

يمكن أن ينتج الغاز الحامض وحتى عند الضغوط العالية بأمان، ولكن بسبب العواقب الوخيمة التي قد تظهر إذا ما تحرر الغاز بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان، يجب أن تعطى أهمية خاصة لخطط الطوارئ (Contingency) والسلامة (Safety). وفيما يلي بعض إجراءات السلامة التي يجب مراعاتها في إنشاء لفائف الغاز الحامضي:

- عندما يكون تركيز H_2S قليل فإنه يتصرف برائحة البيض الفاسد، ولكن عند التراكيز العالية فيتم فقدان حاسة الشم . لهذا لا يمكن الاعتماد على حاسة الشم للدلالة على توجّد H_2S .

- قد يتواجد H_2S في الغاز الطبيعي الحر أو المرافق للنفط. وفي هذه الحالة ستختلف التراكيز من الرائحة الخفيفة إلى النسبة المئوية التي تؤدي إلى الموت المفاجئ. لهذا ففيما يوجد H_2S يجب ارتداء الأقنعة الواقية . وتبليغ الكثافة النسبية لـ H_2S (1.19) وبالتالي هو أثقل من الهواء . لذلك فإن التراكيز العالية منه سوف تتواجد عند سطح الأرض وبشكل خاص في المناطق المنخفضة كحفرة البئر (Well Cellars)، الخنادق أو الأقنية المفتوحة(open ditches).

- يعتبر غاز H_2S شديد الاشتعال، وقابلًا للانفجار إذا تواجد مع الهواء بنسبة حجمية 4.3% حتى 45.5%

- عندما يتم التأكيد من وجود H_2S في الغاز الطبيعي أو في النفط الخام فإن منظومة الإنتاج يجب أن تصمم بطريقة مناسبة للتعامل مع المنتجات النفطية وتصريف الغاز بصورة سليمة.

- إذا تأثرت العينين أو لوحظ وجود حالة حول المصابيح الكهربائية في أثناء العمل، فيجب إجراء ما يلي:

1 ترك الموقع حالاً.

2 غسل العينين كلياً بالماء.

3 إذا كان لابد من العودة للعمل فيجب ارتداء جهاز التنفس مع حماية تامة للوجه.

- إن الحد المسموح به لتركيز H_2S عند التعرض المستمر خلال فترة (8) ساعات هو 0.001% أو 10PPM حجماً في الهواء، حيث أن التراكيز الأعلى سينتج عنها التأثيرات التالية:

1 من 100-200(PPM) لفترة (15-2) دقيقة سيؤدي إلى فقدان حاسة الشم وقد يكون التعرض من (48-8) ساعة قاتلاً.

2 من 200-500(PPM) لفترة (1-4) ساعة ستكون قاتلة.

3 من 500-600(PPM) لفترة (30-60) دقيقة تكون قاتلة.

4 من 600-1500(PPM) لفترة (2-15) دقيقة تكون قاتلة.

- بما أن التعرض لغاز H_2S سيؤدي إلى شلل في التحكم الدماغي للتنفس، فسيتوقف التنفس ويُفقد الوعي بسرعة. فإذا تم نقل المصاب فوراً إلى منطقة غير ملوثة وأجرى له التنفس الاصطناعي فوراً فإن احتمالات العودة إلى الوضع الطبيعي تكون عالية.

- يتفاعل كبريت الهيدروجين مع الحديد والفولاذ، الذي يتفاعل مع الهواء ليكون أوكسيد الحديد. وينتج عن تحول كبريتيد الحديد إلى أوكسيد حديد حرارة كافية لاحتراق الأبخرة السريعة الاشتعال.

10-5- الهيدرات الغازية وطرق مكافحتها:

لقد أصبح واضحاً بأن الهيدرات الغازية تتشكل حين توفر الشروط المناسبة، سواء في المنطقة القاعية أو في البئر أو في التجهيزات السطحية ومواسير التجميع التي تصل بين رؤوس الآبار ومحطات المعالجة. ويستدل على تشكيل الهيدرات في الآبار الغازية من خلال انخفاض قيمة الضغط على الفوهه وتناقص معدل الإنتحية . وبشكل عام يمكن استبعاد احتمال تشكيل الهيدرات من خلال تطبيق بعض الإجراءات التقنية والتكنولوجية التي تعمل على الإخلال بشروط تشكيلها، ومن هذه الإجراءات ذكر:

- استخدام مواد مانعة لتشكل الهيدرات (inhibitors) وتسمى عملياً موائع تجمد.
- استخدام تقنيات خاصة، بحيث تؤدي إلى تخفيض التبادل الحراري بين البئر الغازي والوسط المحيط، وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال معدات مجهزة بعوازل حرارية
- إزالة أجهزة تسخين في البئر الغازية.

تعتبر طريقة استخدام المواد المانعة للتجمد من أسهل الطرق وأوسعها انتشاراً، حيث تساهم هذه المواد بتخفيض درجة حرارة التوازن لتشكيل الهيدرات . من هذه المواد ذكر: الميتانول – الغليكول – ايتيلين الغلايكول – ثانوي ايتيلين الغلايكول – ثلاثي ايتيلين الغلايكول وكلور الكالسيوم.

في حال استخدام كلور الكالسيوم، فمن الضروري الانتباه إلى أنه عند التركيز الأكبر من 35% وزناً فسوف تحدث ترببات بلورية في درجات الحرارة القريبة من الصفر. كما أنه من الضروري إضافة موائع التأكيل المناسبة بهدف الحد من التأثير التآكيلي لكlor الكالسيوم. أما بالنسبة لمركبات الغلايكول فإن صعوبة استخدام تكمّن في تغيير مواصفاتها بالعلاقة مع التركيز، حيث أن لزوجة محاليلها المائية تزداد بشكل كبير عند انخفاض الضغط ودرجة الحرارة.

يعتمد اختيار مانع تشكيل الهيدرات هذا أو ذاك على مجموعة من الأسس : السعر، قدرته على تخفيض درجة حرارة توازن تشكيل الهيدرات، درجة احلاله في الماء

و درجة حرارة تجمد محلوله المائي ، الزوجة والتوتر السطحي ، إمكانية إعادة تشيسطه ، الانحلال المتبادل مع الغاز ومع المركبات الغازية .

يحدد نقصان قيمة درجة حرارة توازن الهيدرات بالنسبة للميتانول و ايتيلين الغلايكول وثنائي ايتيلين الغلايكول بالعلاقة :

$$\Delta T = KG / [M(100 - G)] \quad (10-22)$$

حيث أن :

- التركيز الوزني لمانع التجمد المستخدم %.

- الكتلة المولية M.

- ثابت تحدد قيمته تجريبياً K.

قيم K و M هي الآتية :

	الميتانول	ايتيelin الغلايكول	ثنائي ايتيلين الغلايكول
K	1295	1220	2430
M	32	62	106

وبالنسبة لكلور الكالسيوم فإن ΔT يمكن حسابها بالعلاقة التجريبية التالية :

$$\Delta T = 0.075 G^2 \quad (10-23)$$

يعتمد حساب كمية مواد التجمد غير المتطابقة $(CaCl_2 - ايتيلين الغلايكول)$ واللزمه للحقن في البئر بناءً على كمية بخار الماء الموجود في الغاز في الشروط الطبيعية وفي شروط فوهه البئر ، وعلى إنتاجية البئر والتركيز اللازم لمانع تشكيل الهيدرات ويتم الحساب بالعلاقة :

$$Q_i = G_2 (W_1 - W_2) / (G_1 - G_2)$$

حيث أن :

- معدن الحقن Q . kg/1000M³

- محتوى الغاز من بخار الماء في شروط الطبقة والفوهه قبل المعالجة . W_1, W_2
- التركيز الوزني لمانع تشكيل الهيدرات المحقون في البئر والخارج من البئر G_1, G_2

أما بالنسبة لموانع التجمد المتطايرة (CH_3OH) فإن معدل الحقن يساوي مجموع كمية الميتanol اللازمة لإشباع بخار الماء المتحول إلى الطور السائل وإشباع بخار الماء المتبقى في الغاز ويحسب من العلاقة:


$$Q_i = \frac{(W_1 - W_2)G_2}{G_1 - G_2} + 0.001G_2\alpha_1 \quad (10-24)$$

حيث أن:

- α_1 - نسبة تركيز الميتanol في الطور الغازي إلى تركيزه في الطور السائل الشكل (10-10). وبهذا يمكن حساب كمية مانع التجمد المحقونة في البئر الغازي خلال اليوم الواحد من العلاقة:

$$Q_d = Q_i \cdot q_g$$

حيث أن: $q_g = 10^3 M^3/\text{day}$ - إنتاجية الغاز



الشكل (10-10) نسبة الميتanol في الطور البحاري إلى تركيزه في الطور السائل بالعلاقة مع الضغط والحرارة

10-6- تجمع السوائل في الآبار الغازية:

تستند دراسة انفصال السوائل وتجمعها في قاع البئر الغازية إلى أساس حركة المزيج ثنائي الطور (غاز - سائل)، حيث تعتبر سرعة تيار المزيج هي العامل الأساسي الذي يجعل الطوريين يتحركان باتجاه واحد في الأنابيب العمودية . فإذاً تكون السرعة كافية لجرف السوائل مع تيار الغاز إلى السطح وإلا تجمعت السوائل في البئر وشكلت ما يسمى بسدادة السائل.

تسبب السوائل المتجمعة في قاع البئر الغازية ضغطاً كاملاً على الطبقة المنتجة من جهة وزيادة في الضياعات الهيدروليكيّة الناتجة عن حركة الغاز ضمن عمود السائل.المتشكل

تقسم طرق إزاحة السوائل من الآبار الغازية إلى طرق ميكانيكية وطرق فيزيو- كيميائية، ويمكن تطبيق الطرق بنوعيها بشكل مستمر أو بشكل دوري أثناء عمل البئر الغازية وتشمل الأساليب التكنولوجية والتقنية التالية:

- فتح البئر إلى الجو مباشرة.

- تشكيل رغوة في قاع البئر من خلال حقن مشكل رغوة.

- استخدام الرفع المكبسي.

- استخدام مضخات بئرية.

يعتمد اختيار الطريقة المناسبة على تجهيزات البئر الجوفية وعلى كمية السوائل المتجمعة والإمكانيات الفنية المتوفرة ... إلخ.

إزاحة السوائل من قاع البئر باستخدام الرغوة:

يعتمد مبدأ هذه الطريقة على حقن المواد النشطة سطحياً في البئر، على أن تكون ذات احلالية عالية في السوائل الطبقية . وفي أثناء مرور تيار الغاز ضمن عمود السائل الناتج سوف تتبعثر فقاعات الغاز مشكلة الرغوة. وبما أن كثافة الرغوة المتشكلة أقل بكثير من كثافة السوائل الطبقية فإنها ستتجرف بتيار الغاز خلال مواسير الإنتاج إلى السطح وحتى عند معدلات الإنتاج القليلة.

يلعب مشكل الرغوة دوراً في تخفيض التوتر السطحي للماء في محلولها مع مقلل التوتر السطحي. وفي حال احتواء السائل الموجود في قعر البئر على مركبات غازية، فإن هذه الأخيرة سوف تعيق تشكيل الرغوة. وينتج مع الماء بوجود مقلل التوتر السطحي مستحلبات صعبة التفكك، وهذا يتطلب إضافة مواد مانعة للاستحلاب.

يمكن حساب كمية مقلل التوتر السطحي المطلوبة لإخراج السوائل من قعر البئر بالعلاقة

$$X = \frac{100 CV}{a}$$

حيث أن:

C - تركيز مقلل التوتر السطحي اللازم لتشكيل الرغوة مع السائل المزاح Kgr/M^3

V - حجم السائل الداخل في تشكيل الرغوة M^3 .

a - كمية المادة الفعالة في مقلل التوتر السطحي %.

أما كمية المُحل اللازم لتشليل محلول بالتركيز المطلوب، فتُعطى بالعلاقة:

$$V_p = \frac{x}{\rho_p} \left(\frac{a}{n} - 1 \right) \cdot 10^{-3}$$

حيث أن:

V_p, ρ_p - حجم المُحل L , وكثافته kg/M^3

n - تركيز محلول الناتج.

في الظروف المناخية الباردة من الضروري استعمال مانع التجمد بوجود المواد المنشطة، ويُحسب حجمه بالعلاقة:

$$V_a = V_p \frac{C_a \cdot \rho_p}{100 \rho_p}$$

حيث أن:

V_p - حجم مانع التجمد L .

Ca - النسبة الوزنية لمانع التجمد %.

ρ_a - كثافة مانع التجمد kgr/M^3 .

