


الفصل الثالث

الأجهزة



يعتبر تصميم العمود الخطوة الأساسية والهامة في تصميم الآلة فهو الذي يتلقى الاستطاعة ويزعها على الأجزاء المختلفة للآلة عن طريق العناصر الميكانيكية المركبة عليه كالمستنات والبكرات والجنازير والمحامل والخواص. لذا فإن الخطأ في تصميمه سينعكس سلباً على كافة أجزاء الآلة وبالتالي سنحتاج إلى إعادة تصميم كافة أجزاء الآلة في حين أن الخطأ في تصميم أي عنصر آخر سينعكس فقط على العنصر وما يليه ويرتبط فيه. لذا فإن تصميم العمود بشكل صحيح هو الأساس للتصميم الناجح.

العمود Shaft هو القضيب الدائري المقطع غالباً الذي ينقل الاستطاعة، حيث يتلقى هذا العمود الاستطاعة الناتجة عن القوة المماسية المؤثرة عليه ويزعها بدوره على عناصر الآلات المختلفة الناقلة للحركة كالمستنات Gears والبكرات Sprockets والحدافات Pulleys والرافق Flywheels ومستنات الجنازير Cranks وغيرها.


يرتكز العمود على المحامل Bearing ويعرض لحمولات الانعطاف والشد والانعطاف والالتواء وتكون هذه الحمولات منفردة أو مشتركة. وعندما تشتراك أنواع الحمولات مع بعضها فإن المصمم يجب أن يأخذ كلًا من المقاومة الساكنة ومقاومة التعب بعين الاعتبار فقد يكون العمود معرضاً للإجهاد الساكنة المتكررة في وقت واحد تقريباً.

ما هو الفرق بين العمود والمحور:

الحاور تقوم فقط بدعم الأجزاء الدوارة أي المساعدة على دورانها ويمكن أن تكون ثابتة بالنسبة للأجزاء المركبة عليها أو أن تكون دوارة بدورها (في هذه الحالة يمكن للمحور أن يكون مصنوعاً كقطعة واحدة مع الأجزاء الدوارة). وفي كلتا الحالتين فإن الحاور تعمل فقط على إجهاد الانحناء.

أما الأعمدة فتحتـلـفـ عنـ المـحاـوزـ بـكـوـنـهاـ لاـ تـسـاعـدـ عـلـىـ دـورـانـ الـأـجـزـاءـ الدـوـارـةـ فـحـسـبـ، بلـ أـهـلـاـ تـقـلـ كـذـلـكـ عـزـومـ الـالـتـوـاءـ عـلـىـ طـولـهـ كـلـهـ أوـ فيـ قـطـاعـاتـ مـيـعـيـةـ سـمـنـهـاـ

مثال: الشكل (3-1) يـبيـنـ يـكـرـةـ آـلـيـةـ لـرـفـعـ الـحـمـلـ فـيـ المـرـفـاعـ :



الشكل (3-1)

الحالـةـ (I): تـركـبـ الـبـكـرـةـ عـلـىـ محـورـ ثـابـتـ وـتـدارـ بـواـسـطـةـ زـوـجـ مـنـ مـسـنـاتـ Z_1 ، Z_2 حيثـ يـكـونـ الـمـسـنـ (Z_2) مـبـتـأـ علىـ الـبـكـرـةـ، وـيـنـقـلـ الـحـمـلـ إـلـىـ الـمحـورـ فـيـ مـوـاضـعـ اـرـتكـازـ الـبـكـرـةـ عـلـيـهـ. الـمحـورـ يـتـعـرـضـ إـلـىـ الـمـخـنـاءـ.

الحالـةـ (II): يـكـونـ الـمـحـورـ دـوـارـاـ وـمـتـصـلـاـ مـعـ الـمـسـنـ (Z_2) وـيـتـعـرـضـ إـلـىـ الـمـخـنـاءـ (الـمـخـنـاءـ دـوـرـانـيـ).

الحالـةـ (III): تـكـونـ الـبـكـرـةـ مـبـتـأـةـ عـلـىـ الـعـمـودـ، أماـ عـزـومـ الـالـتـوـاءـ المـنـقـولـ مـنـ خـلـالـ الـعـجـلـةـ مـسـنـةـ (Z_2) فـيـتـلـقـاهـ الـعـمـودـ بـالـكـامـلـ فـيـ قـطـاعـهـ (ab) وـيـنـقـلـهـ إـلـىـ الـبـكـرـةـ مـنـ خـلـالـ الـخـابـورـينـ الـمـثـبـتـينـ عـلـىـ الـعـمـودـ.

يـجـبـ وـضـعـ الـبـكـرـاتـ وـالـمـسـنـاتـ قـرـبـ الـمـسانـدـ قـدـرـ الـإـمـكـانـ وـذـلـكـ لـتـقـلـيلـ عـزـومـ الـالـنـخـاءـ (الـانـعـاطـافـ) وـبـالـتـالـيـ مـنـ الـانـحرـافـ وـمـنـ إـجـهـادـاتـ الـالـنـخـاءـ.

يمـكـنـ تـصـنـيفـ أـعـمـدـةـ الـإـدـارـةـ Classification of shafting بالنسبةـ للأـغـرـاضـ المـعـدـةـ لهاـ إـلـىـ:

١-أعمدة الآلة Machine shafting: وتعتبر هذه الأعمدة الرئيسية الحركة في الآلة مثل أعمدة المولدات والمحركات والتوربينات وأعمدة الآلات الأخرى.

٢-أعمدة نقل الاستطاعة Power transmission shafts: وتعد منها الأعمدة الرئيسية المتناولة Line shafts ثم أعمدة الإدارة الجماعية المتوسطة Jackshafts والأعمدة المناولة الوسيطة Counter shafts.

مواصفات الأعمدة Specification of shafts

تصنع الأعمدة عادة من الفولاذ اللين Mild steel المحتوى على 0.15% كربون، وقد تصنع كذلك من الفولاذ السبائك Alloy steel مثل فولاذ الفناديوم Vandium steel (عند ضرورة المثانة والمطيلية وخفة الوزن وصغر الحجم) أو فولاذ النيكل Nickel-steel .. إلخ.

تصنع الأعمدة غالباً بطريقة الدرفلة على الساخن Hot rolling أو بالحدادة من ثم الخراطة والجلخ للحصول على المواصفات القياسية Standard. تصدر دائماً الشركات العالمية المنتجة للأعمدة جداول مواصفات الأعمدة بما فيها أقطارها، أطوالها، معادنها، أوزانها... إلخ. والجدول (22) يعطي خواص الأعمدة الفولاذية المستديرة.

تصميم الأعمدة Design of shafting

نظراً لكون العمود أهم أجزاء الآلة فإن مسألة تصميمه تعتبر رئيسية في التصميم، لذا يجب أن يصمم العمود بحيث يتحمل جميع الإجهادات المعرض لها مهما كان نوعها، كذلك الأخذ بعين الاعتبار بعض العوامل المختلفة ذات العلاقة المتبادلة مثل: المواد المصنوع منها العمود، المعالجة الحرارية، مثانة العمود وفق متطلبات الاستطاعة المنقولة ومتطلبات التحميل، أداء المحامل Bearing وتوزيعها، الأوزان المؤثرة وتركيز الإجهادات Stress concentration .. إلخ.

يمكن أن يصمم العمود على أساس المثانة Strength أو على أساس من المثانة والجسوء Rigidity إن تصميم العمود على أساس المثانة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار نوع التحميل ونقاط الإجهاد (كمخارطي، الخواص) وكذلك التحميل المتولد كالالتواء والانحناء... أما تصميم العمود على أساس المثانة والجسوء فيعني كل ما ذكر سابقاً مع مراعاة جسوء العمود عند تصميمه حيث أن كل من الجسوء الالتوائي (مثل تحديد زاوية الالتواء للحصول على حركات دقيقة كما في عمود الكامات Cam shaft) والجسوء الجانبي (مثل تحديد الانحراف الجانبي كما في المحافظة على خلوص الحامل أو محاذاة أسنان المثناة)، لها أهميتها على اهتزاز الأعمدة.

١- تصميم أبعاد العمود على أساس المثانة:

Design of shaft sizes on the basis of strength:

لتسهيل العمل فإننا نعتبر الحالات التالية:

- ١ . Torsion . الالتواء
- ٢ . Bending . الانحناء
- ٣ . الالتواء المصحوب بالانحناء Torsion combined with bending
- ٤ . الالتواء المصحوب بشد أو ضغط محوري والحالة العامة (المعادلة الاصطلاحية الأمريكية).

Torsion combined with axial tension or compression

١- الالتواء Torsion


نعتبر في هذه الحالة أن عزم الانحناء صغير بالمقارنة بعزم الالتواء، فاما أن تحمل الانحناء كلياً أو تدخله بصورة غير مباشرة على التصميم (وذلك باختيار إجهاد تصميم أقل مما لو كان التصميم معتمداً فقط على عزم الالتواء).

إن إجهاد القص يزداد بشكل نصف قطري حيث يبلغ أقصاه عند السطح

الخارجي للعمود وينعدم عند محور العمود، كما يالشكل (3-2) حيث إن

$$\tau = \gamma G \frac{R}{L} \quad (3-2)$$

حيث:



الشكل (3-2)

٧: انفعال القص
G: معامل المرونة للفص (وهو النسبة
بين إجهاد وانفعال الفص داخل حد
المرونة)

٨: إجهاد الفص عند الألياف الخارجية
للعمود

R: نصف قطر العمود.

L: طول العمود.

أي إن إجهاد الفص يتاسب طرداً مع (R) فينعدم عند المحور ويبلغ نهايته العظمى عند سطح العمود. وال العلاقة بين عزم الالتواء (M_t) و (τ) تعطى بالعلاقة:

$$M_t = \tau \cdot \frac{\pi \cdot d^3}{16} = \tau \cdot Z_p \quad (2-3)$$

حيث :

Z_p : معامل المقطع القطبي وتعطى من الجدول رقم (4).

حل هذه المعادلة طريقتان:

١- نختار العمود ونحدد إجهاد الفص المسموح به من الجدول رقم (1) والجدول رقم (9)، وذلك باعتبار الحمل متغيراً بصورة عامة (معامل الأمان يؤخذ بحدود 8

وتزداد القيمة إذا اعتبر الحمل حمل خطأ)، ونجد قيمة (M_t) من إحدى العلاقات :

$$M_t = P_t \cdot R \quad (a-3-3)$$

$$M_t = \frac{71620HP}{N} \quad (b-3-3)$$

٢- نضع قيمة قطر العمود المختارة ونقارن الإجهاد الناتج بالإجهاد المسموح بها.

٣- الانحناء : Bending

إن العضو الذي يتعرض إلى عزم انحناء بصورة رئيسية هو المحور Axle. إن أكبر إجهاد انحناء يتعرض له عمود مصمت (محور) قطره (d) يعطى بالعلاقة:

$$\sigma_b = \frac{32M_b}{\pi d^3} \leq [\sigma] \quad (4-3)$$

٤- الالتواء المصحوب بانحناء : Torsion combined with bending

تحمل الأعمدة الدوارة غالباً (كما ذكرنا سابقاً) بعناصر ناقلة للحركة (المستنمات والحدافات...) تسبب انحناء العمود بالإضافة إلى التوائه بسبب وزنها والقوى الأخرى. يجب أن يصمم العمود بحيث يتحمل الإجهادات الناشئة عن الالتواء والانحناء بأمان.

يعتمد التصميم المتعلق بالمتانة للأعمدة المصنوعة من المواد المطيلة Ductile metal على نظرية أكبر إجهاد قص Maximum shear stress theory، كما يعتمد تصميم الأعمدة المصنوعة من المواد القصبة Brittle metal على نظرية أكبر إجهاد متواحد Maximum normal stress theory.

العلاقات التالية تتعلق بالأعمدة المصنوعة من المواد المطيلة والدائيرية المقطوع:

$$\tau = M_t \frac{y}{I_p} = M_t \frac{16}{\pi d^3} \leq [\tau] \quad (5-3)$$

حيث :

d : قطر العمود. M_t : عزم الالتواء.

$[\tau]$: إجهاد القص المسموح به.

أي أن أكبر إجهاد قص يجب ألا يزيد عن إجهاد القص المسموح به.
يمكن إيجاد أكبر إجهاد قص متعدد في العمود وفق تطبيق عزوم اللتواء والانحناء
باستخدام معادلة الإجهاد المتعدد:

$$\tau_{\max} = \sqrt{\tau^2 + \left(\frac{\sigma_t}{2}\right)^2} \quad (6-3)$$

وحيث أن :

$$\sigma_t = \frac{32M_b}{\pi d^3} \quad \tau = \frac{16M_t}{\pi d^3}$$

فيالتعويض يكون :

$$\tau_{\max} = \frac{16}{\pi d^3} \sqrt{M_t^2 + M_b^2} \quad (7-3)$$

وبتحديد قيمة (τ_{\max}) بالإجهاد المسموح به $[\tau]$ تصبح العلاقة كالتالي :

$$d^3 = \frac{16}{\pi [\tau]} \sqrt{M_t^2 + M_b^2} \quad (8-3)$$

يدعى المقدار $(M_t^2 + M_b^2)$ عزوم اللتواء المكافئ moment، وتعرف بأنه عزوم اللتواء التخييلي الذي يسبب أكبر إجهاد قص في العمود وفق التأثير المتعدد لعزوم اللتواء والانحناء الفعلي.

المعادلة العامة للعمود المصمت (وفق المواصفات الأمريكية ASME) المعرض لللتواء والانحناء بتطبيق معادلة أكبر قص المعدلة بمعاملات الخبط والتعب (k_t) و (k_b) والتي تعتمد على ظروف العمل وهي:

$$d^3 = \frac{16}{\pi [\tau]} \sqrt{(k_t M_t)^2 + (k_b M_b)^2} \quad (9-3)$$

وتدعى هذه المعادلة معادلة ASME أو ما يسمى ASME-code formula.

حيث:

k_t : معامل الخبط والتعب المطبق مع عزم اللتواء.

K_b : معامل الخبط والتعب المطبق مع عزم الانحناء.

والجدول التالي يعطي قيم كل من k_t و k_b :

k_t	k_b	نوع الحمولة
1 1,5-2	1 1,5-2	العمود الساكن: الحمولة مطبقة بالتدريج الحمولة تطبيق فجأة
		العمود الدائر:
1	1,5	الحمولة الثابتة أو المطبقة تدريجياً
1-1,5	1,5-2	الحمولة المطبقة فجأة - صدمات خفيفة
1,5-3	2-3	الحمولة المطبقة فجأة - صدمات عنيفة

٤- الالتواء المصحوب بشد أو ضغط محوري:

Torsion combined with axial tension or compression

تستعرض بعض الأعمدة إلى التواء مع أحصار محورية مباشرة كما في أعمدة

مراوح (الرافصات) .Propeller shafts

الإجهاد المباشر وفق الحمل المحوري (P) يعطى من العلاقة:

$$\sigma = \frac{4P}{\pi d^2} \quad (10-3)$$

ويمكن دمج هذه الإجهادات باستخدام علاقة الإجهاد المتحد رقم (3-6) وذلك

كالتالي:

$$\tau_{max} = \frac{16}{\pi d^3} \sqrt{M_t^2 + \left(\frac{P.d}{8}\right)^2} \quad (11-3)$$

ونحل هذه المعادلة بالمحاولة By trial كالتالي: نعرض عن τ_{max} بإجهاد القصر المسموح به، فإذا كان الحمل المحوري حمل ضغط فعندئذ يجب أن لا يزيد هذا الحمل عن حمل التحدب الخطر (الحرج) Critical buckling load أو حمل الكسر،

يمكن أن تعدل هذه العلاقة لشحتوى على معاملات للخبط والتعب للإجهاد إذا لزم الأمر.

في حالة العمود المخوف المتأثر بالألتواء والانحناء والأحمال المخوارية فنطبق المعادلة الاصطلاحية الأمريكية AsME code equation (معادلة أكبر قصر المعدلة) معاملات الخبط والتعب ومعامل العمود (Column-factor) وهو كالتالي:

$$d_o^3 = \frac{16}{\pi[\tau](1-k^4)} \sqrt{\left[k_b M_b + \frac{\alpha P_a d_o (1+k^2)}{8} \right] + (k_t M_t)^2} \quad (12-3)$$

$$k = \frac{d_i}{d_o}$$

حيث:

d_o : القطر الخارجي للعمود.

d_i : القطر الداخلي للعمود.

P_a : الحمل المحوري.

$[\tau] = 560 \text{ kg/cm}^2$: إذا كان العمود دون مجرى للخوابير.

$[\tau] = 420 \text{ kg/cm}^2$: إذا كان العمود ذا مجرى للخابور.

تحدد المواصفات الأمريكية الإجهاد المسموح به للفولاذ كالتالي:

$[\tau] = 30\%$ من حد المرونة بحيث لا تزيد عن 18% من أكبر متانة في الشد للأعمدة التي لا تحوي بخاري للخوابير، وتنقص هذه القيمة بمقدار 25% عند وجود بخاري للخوابير.

α : معامل فعل العمود column action factor يساوى إلى :

في حالة الشد : $\alpha = 1$

في حالة الضغط:

$$\alpha = \frac{1}{1 - 0,0044(\frac{L}{r})} \frac{L}{r} \text{ لأجل } < 115$$

$$\alpha = \frac{\sigma_y}{\pi^2 \cdot n \cdot E} (\frac{L}{r})^2 \frac{L}{r} \text{ لأجل } > 115$$

حيث :

$\sqrt{\frac{I}{A}}$: نصف ذراع القصور Radius of gyration ويساوي

σ_y : إجهاد الخضوع في حالة الضغط.

n : معامل يعتمد على وضعية نهايات العمود ويساوي إلى :

$n = 1$ إذا كانت النهاية مفصلية Hinged ends.

$n = 2,25$ إذا كانت النهايات مثبتة Fixed ends.

$n = 1,6$ إذا كانت النهايات محصورة بشكل جزئي Party Restrained كما في حالة المحامل.

مثال محلول 1:

أوجد بدقة أقطار العمودين حسب العروم والقوى المؤثرة في كل منهما وفق الجدول التالي:

M_t Kg.cm	M_b Kg.cm	P_a Kg	K_t	K_b	$[\tau]$ kg/cm ²	α	$K = d_i/d_o$
13000	4000	5000	1,4	1,2	270	1,3	العمود (1) 0,8
1000	300	500	1,5	1,3	240	1,3	العمود (2) 0,65

الحل:

نطبق العلاقة

$$d_o^3 = \frac{16}{\pi[\tau](1-K^4)} \sqrt{(K_t + M_t)^2 + [K_b M_b + \frac{\alpha P a d_o (1+K^2)}{8}]^2}$$

العمود الأول :

نضع $\tau = 348 \text{ kg/cm}^2$ فيكون $d_0 = 8,441 \text{ cm}$ وهذا يعطي $\tau = 348 \text{ kg/cm}^2$

نقوم بعده بتجارب للوصول إلى أقرب قيمة لـ τ المعطاة $\tau = 270 \text{ kg/cm}^2$ فنصل إلى أن القطر الخارجي d_0 تقريرياً $d_0 \approx 9,3 \text{ cm}$.

العمود الثاني :

$\tau = 1246,6 \text{ kg/cm}^2$ وهذا يعطي $d_0 = 3,421 \text{ cm}$ $\tau = 1246,6 \text{ kg/cm}^2$

وبعد عدة تجارب يكون $d_0 \approx 7,6 \text{ cm}$.

II- تصميم أبعاد العمود على أساس الجسوء :

Design of shaft sizes on the basis of rigidity:

يجب تصميم الأعمدة بحيث تكون مقبولة من حيث الانحراف مهما كان نوعه (التوائياً أو جانبياً...). قد يكون العمود قوياً كفاية ولكن ربما لا يكون جسوءة مرضياً، لذا سندرس هذه الناحية ونعتبر نوعين من الجسوء.

1- الجسوءة الالتواية **Torsional rigidity**:

نحن نعلم أن القوة الماسية (P_t) في حالة الالتواز تسبب تشكلاً زاوية تدعى بزاوية التواء (الانحراف الالتواي) Torsional deflection. يكون هذا الانحراف الالتواي خطراً على عمود الإداره عند ارتفاع قيمته لأنه بسبب اهتزازات التوائية Torsional vibrations قد تؤدي إلى انهيار العمود، لذا يجب اعتبار هذا الانحراف عند تصميم العمود بحيث يكون قطره كبيراً ليعطي جسوء مناسبأً.

يمكن الحصول مباشرة على قطر العمود من العلاقة:

$$d = 12 \sqrt[4]{\frac{HP}{N}} \quad (13-3)$$

أو:

$$d = 0,732 \sqrt[4]{M_i} \quad (14-3)$$

حيث :

HP : القدرة المنقولة بالحصان. N : عدد الدورات في الدقيقة.

M_i : عزم الالتواء. $(kg.cm)$

أما زاوية الالتواء فتحدد بأن تكون (ربع درجة مثلاً) لكل متراً من طول العمود وتعطى من العلاقة (بالاستعانة بالعلاقاتين (1-3) و (3-2) من هذا البحث):

$$\theta = \frac{M_i \cdot L}{G \cdot I_p} \quad \text{(مقدار بالراديان) radians} \quad (15-3)$$

$$\theta = \frac{584 M_i \cdot L}{G \cdot d^4} \quad \text{(مقدار بالدرجة) degree} \quad (16-3)$$

حيث :

L : طول العمود. (cm) . G : معامل المرونة للقص.

وتعلق زاوية الالتواء المسموح بها على الغرض الذي صمم العمود من أجله، ويجب أن لا تزيد زاوية الالتواء في المثاقب (1°) بطول (25-20) من قطر العمود، هذا المقدار لزاوية الالتواء قد يزداد قليلاً في الأعمدة المقاولة الرئيسية.

٢- الجسموء الجانبي : Lateral rigidity

يمكن أن يصمم قطر العمود وفق الجسموء أو الانحراف الجانبي المسموح به، ويمكن من العلاقات الموجودة في الأشكال في نهاية الكتاب ، إيجاد انحراف العمود المستجذس. أما إذا كان المقطع متغيراً فيمكن حساب الانحراف أو الجسموء الجانبي من العلاقة الأساسية للمعادلة التفاضلية المعتمدة على محور الخمول:

$$\frac{M_b}{E.I} = \frac{d_y^2}{dx^2} \quad (15-3)$$

ويمكملة هذه المعادلة نحصل على قيمة الانحراف (y). إن هذه العملية ليست بالصعبة إذا كان عزم العطالة للعمود منتظمًا وكان من الممكن التعبير تحليلياً عن توزيع عزم الانحناء على طول العمود.

مثال مخلول 2:

أوجد قطر عمود ينقل استطاعة قدرها (2500 kw) عند ($12,5 \text{ rad/s}$) إجهاد القص المسوح به (MN/m^2) (60). إذا استخدمنا (6) براغي لربط قارنة العمود. أحسب القطر المتوسط للبراغي لنفس إجهاد القص للعمود. افترض أن $d \times P.C.D = 1,75$ للبراغي. حيث d : قطر العمود. ثم احسب قطر العمود إذا كان العمود لا يلتوى أكثر من درجة واحدة لطول (3m). اعتير $G=80 \times 10^9 \text{ N/m}^2$.

الحل :

1- الاستطاعة المنقوله :

$$= 2500 \text{ kw} = 2500 \times 10^3 \text{ N.m / s}$$

العزم يكون

$$\frac{P}{w} = \frac{2500 \times 10^3}{12,5} = 200 \times 10^3 \text{ N.m}$$

حساب قطر العمود (d) :

$$\frac{\pi}{16} \times d^3 \times 60 \times 10^6 = 200 \times 10^3$$

$$d = 0,257 \text{ m}$$

$$P.C.D = 1,75 \times 0,257 = 0,48 \text{ m}$$

حمل القص على كل براغي :

N : عدد البراغي :

$$= \frac{M_t}{P.C.D} = \frac{200 \times 10^3}{6 \times 0,24} = 139 \times 10^3 \text{ N}$$

إذا كان d قطر البراغي فيكون :

$$\frac{\pi}{4} \times d_1^2 \times 60 \times 10^6 = 139 \times 10^3 \quad N$$

$$d_1 = 0,054 \text{ m} \quad d_1 = 54 \text{ mm}$$

$$\frac{M}{I} = \frac{G\theta}{l} \quad \theta = \frac{Ml}{IG}$$

$$\frac{20 \times 10^3}{\frac{\pi}{32} d^4} = \frac{80 \times 10^9 \frac{\pi}{180}}{3}$$

$$d^4 = 0,000438$$

$$d = 0,1446 \text{ m}$$

تأثير محى الخابور : Effect of keyways

إن وجود محى للخابور يقلل من مثانة أو مقدرة الحمل المحمول على العمود، لأن تركيز الإجهادات العالي يحدث على أو قرب زوايا محاري الخابور.

يزداد تأثير وجود محى للخوابير على الأعمدة عند وجود صدم وتعب بالأعمدة. ويمكن إيجاد تأثير هذه المحاري كالتالي:

مثانة العمود بوجود محى للخابور

$$1 - 0,2 \frac{w}{d} - 1,1 \frac{h}{d} = \frac{\text{مثانة العمود بدون وجود محى للخابور}}{\text{مثانة العمود بوجود محى للخابور}}$$

حيث :

w cm : عرض الخابور . h cm : عمق محى الخابور .

d cm : قطر العمود .

تنبيه :

ننصح الطالب بالعودة إلى الفصل الثالث عشر من هذا الكتاب حيث المسائل المحلولة وغير المحلولة لمواضيع هذا الفصل.